

Управление образования администрации
муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципального бюджетного
образовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы №3

Родники, 2016

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ СОШ №3,

155251, Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина, д. 22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Входы на территорию	есть	АВ С	№1				
1.2	Путь движения на территории	есть		№2	Асфальтовое покрытие находится в аварийном состоянии	К, О, С	Ремонт асфальтового покрытия	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (Г)	АВС	№ 1,2	Текущий ремонт (ТР)

Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г).

I. Результаты обследования:

2. Входа в здание

МБОУ СОШ №3,

155251, Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина, д. 22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	№ 1	№ 3,5	Отсутствует контрастная окраска верхней и нижней ступени, отсутствует поручень	К, С, О	Установка поручней, покраска верхней и нижней ступеней лестницы контрастным цветом	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№ 1,2	№4	Отсутствует контрастная окраска и антискользящее покрытие	К, С, О	Нанесение контрастной окраски и антискользящего покрытия	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	№ 2	№ 4, 6	Отсутствует контрастная маркировка. Отсутствует кнопка вызова персонала	К, С	Нанесение контрастной маркировки, оборудование кнопки вызова персонала	ТР
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г)	№ 1,2	№ 3,4,5,6	ТР

Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г)

I. Результаты обследования:

3. Путь движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ СОШ №3,

155251, Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина, д. 22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть	№ 7,8	№ 7,8				
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	№ 3, 4, 9, 11	№ 11, 10	Ступени лестницы не имеют контрастной окраски.	О,С,К	Нанесение контрастной окраски.	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	№ 2,5, 4	№ 9				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№ 4, 11	№ 18, 19, 20	Ступени лестницы не имеют контрастной окраски	О, С, К	Нанесение контрастной окраски	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г)	№ 2,3,4,5,7,8,9, 11	№ 7,8,9,10,11,18,19,20	ТР

Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г).

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ СОШ №3,

155251, Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина, д. 22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	№ 6, 10	№ 12, 13, 14, 17	Несоответствие освещенности помещений, доступных МГН.	О, С, К	Доведение освещенности помещений, доступных МГН на 1 ступень по сравнению с требованиями СНиП в ОУ	КР
4.2	Зальная форма обслуживания							
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания	ДЧ-И (Г)	№ 6, 10	№ 12,13,14,17	КР

Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г).

**I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБОУ СОШ №3,
155251, Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина, д. 22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№ 1	№ 15, 16	Отсутствие контрастной окраски, отсутствие поручней	К, О.,С	Нанесение контрастной окраски	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Быговая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г)	№ 5,12	№ 15,16	ТР

Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г).

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МБОУ СОШ №3,
155251, Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина, д. 22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствуют световые и тактильные средства информации	К,О,Г,С	Установка световых средств информации, сигнализации об опасности	ТР
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			ТР

Комментарий к заключению: ВНД.